



# QUADRO III LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO





**FOLHA DE ROSTO – QUADRO III**

<b>DATA DE ENCAMINHAMENTO AO IEPHA: 07/12/2015</b>	<b>FRONTEIRA</b>
ENDEREÇO DA PREFEITURA	Alameda 4, 29/ Bairro Vila Arruda. CEP 38230-000
NOME DO PREFEITO	Narciso Marcelino de Oliveira
NOME DO SETOR DE PATRIMONIO CULTURAL DA PREFEITURA	Secretaria de Cultura
ENDEREÇO DO SETOR	Av. Minas Gerais, 141/ Bairro Centro. CEP 38230-000
TELEFONE DO SETOR	(34) 3428-2206
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SETOR	culturafronteira@hotmail.com
NOME DO CHEFE DE SETOR	Nely de Fátima Ribeiro Borges

<b>LAUDOS TÉCNICOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO APRESENTADOS</b>	<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>		
	<b>BOM</b>	<b>REGULAR</b>	<b>RUIM</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
01. (BM) Estátua Bernardão	95%	5%	-



## SUMÁRIO

<b>ESTÁTUA BERNARDÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>FICHA TÉCNICA.....</b>	<b>13</b>
<b>ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM).....</b>	<b>15</b>



**LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
BENS MÓVEIS/INTEGRADOS****(BM)****EX. 2017 | 01**

Prefeitura Municipal de Fronteira / MG

**Estátua Bernardão**

<b>Identificação do Bem</b>	Estátua Bernardão
<b>Município</b>	Fronteira /MG
<b>Distrito</b>	Sede
<b>Endereço</b>	Praça da Vitória, s/n - Centro
<b>Data / N° decreto do Tombamento</b>	-
<b>Data Dossiê Enviado ao IEPHA</b>	-
<b>Data de elaboração do laudo</b>	Setembro de 2015
<b>Obras de Restauração em Andamento</b>	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Projeto Aprovado Lei de Incentivo à Cultura</b>	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO Em caso positivo: <input type="checkbox"/> Lei Federal <input type="checkbox"/> Lei Estadual <input type="checkbox"/> Outra
<b>Responsável Técnico</b>	<p>_____ Michelle Xavier Correia Arquiteta e Urbanista   CAU: A102644-5</p> <p>_____ Carolina Santos Ribeiro Arquiteta e Urbanista   CAU: A67728-0</p> <p>_____ Mariana Diniz Pereira Arquiteta Urbanista   CAU: A89132-0</p>
<b>Documentação Fotográfica</b>	Fotografia Digital, 16 megapixel.
Fotógrafa   Data	Mariana Diniz Pereira / setembro de 2015.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS	SIM		NÃO APRESENTA PROBLEMAS
	50%	100%	
1 Ataques de insetos	-	-	X
2 Perdas	-	-	X
3 Furos (pregos, cravos etc.)	-	-	X
4 Apodrecimentos causados por umidade	-	-	X
5 Rachaduras, lascas, fissuras, frestas.	-	-	X
<b>SUPORTE</b>			
6 Sujidades superficiais e aderidas	-	-	X
7 Ataque de insetos	-	-	X
8 Perdas de partes (elementos em relevo)	-	-	X
9 Furos (pregos, cravos, cupim etc.).	-	-	X
10 Apodrecimentos causados por umidade.	-	-	X
11 Rachaduras, lascas, fissuras, frestas.	-	-	X
12 Queimaduras	-	-	X
13 Desprendimento de fragmentos	-	-	X
<b>CAMADA PICTÓRICA</b>			
14 Sujidade	-	-	X
15 Descolamentos	-	-	X
16 Perdas	-	-	X
17 Craquelês	-	-	X
18 Manchas (causadas por umidade, cera, etc.)	-	-	X
19 Oxidações, escurecimentos	-	-	X
20 Abrasões	-	-	X
21 Repinturas	-	X	-
22 Verniz oxidado	-	-	X





**Foto 1.** Vista geral do bem  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*




**Foto 2.** Vista parte superior da estátua  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 3.** Vista do rosto da estátua  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 4.** Detalhe da face do bem.  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 5.** Vista do tórax da estátua e da parte superior da base  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 6.** Painel inscrito na base  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 7.** Detalhe do painel, em bom estado de conservação  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015



**Foto 8.** Vista posterior da estátua  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015




**Foto 9.** Placa informativa sobre restauração ocorrida no ano de 1997  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015




**Foto 10.** Detalhe placa informativa sobre restauração ocorrida no ano de 1997  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015




**Foto 11.** Placa informativa sobre revitalização, pintura e paisagismo do monumento, ocorrida em julho de 2015  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015



**Foto 12.** Detalhe placa informativa sobre revitalização, pintura e paisagismo do monumento, ocorrida em julho de 2015  
Município de Fronteira/MG  
Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015



**Foto 13.** Vista posterior da estátua  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 14.** Inscrição de inauguração do monumento  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 15.** Vista posterior da estátua, plano geral  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 14.** Vegetação arbustiva que compõe  
paisagismo no jardim que circunda o bem  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 16.** Piso em pedra, com aplicação de pintura,  
apresentando algumas manchas causadas por gomas  
de mascar, descartadas pelas pessoas  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*



**Foto 14.** Jardim que circunda o monumento  
*Município de Fronteira/MG*  
*Mariana Diniz Pereira, Setembro/2015*

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM %	REGULAR %	RUIM, NECESSITA INTERVENÇÃO %
Instalações de prevenção e combate a Incêndio: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	-	-	-
Sistema de segurança: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	-	-	-
<b>DESCRIÇÃO</b>			
Não existem sistemas de segurança instalados.			

SÍNTESE   CONCLUSÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM %	REGULAR %	RUIM, NECESSITA INTERVENÇÃO. %
	95%	5%	-
<p>A estátua do Bernardão está localizada no centro do município de Fronteira, próximo à rodoviária, na principal praça da cidade. Recentemente, o monumento passou por revitalização, pintura e paisagismo. A pintura buscou manter as características originais do monumento, tais como cor e textura. A placa que indica a restauração do monumento no ano de 1997, anteriormente fixada na base do bem, foi retirada, sendo alocada ao seu lado. Dessa forma, foi possível manter a originalidade da composição visual do bem datada de sua fundação, em 1943. O monumento está em bom estado de conservação, não apresentando quebras, descascamentos na pintura ou qualquer ponto que indique desgaste na estrutura. O jardim que circunda o bem, estando igualmente em bom estado de conservação. O piso que compõe o canteiro onde o bem está inserido apresenta algumas sujidades, causadas principalmente por descarte de gomas de mascar.</p>			

**FICHA TÉCNICA**

 <p>Av. Prudente de Moraes, 135. 5º andar - Cidade Jardim Tel./fax. (31) 3503 - 5900 Belo Horizonte – MG mgmtm@mgmtm.com.br</p>	<p><b>CONSULTORIA TÉCNICA/ COORDENAÇÃO GERAL:</b> Rogério Stockler de Mello</p>
	<p><b>COORDENAÇÃO TÉCNICA:</b></p> <hr/> <p>Michelle Xavier Correia CAU: A102644-5 Arquiteta e Urbanista – MGMTM Ltda.</p> <hr/> <p>Carolina Santos Ribeiro CAU: A67728-0 Arquiteta e Urbanista – MGMTM Ltda.</p>

<b>LEVANTAMENTO   DATA:</b>	Setembro / 2015
<b>ELABORAÇÃO   DATA:</b>	Setembro / 2015

**EQUIPE DE TRABALHO**

**Trabalho de Campo**

<hr/> <p>Mariana Diniz Pereira Arquiteto Urbanista   CAU: A89132-0 MGTM Ltda.</p>	<hr/> <p>Nely de Fátima Ribeiro Borges Secretária de Cultura Municipal Secretaria de Cultura</p>
---	--

**Elaboração do Trabalho**

<p>Mariana Diniz Pereira Arquiteto Urbanista   CAU: A89132-0</p>
--

**Assessoria Técnica MGMTM**

Michelle Xavier Correia Arquiteta Urbanista	Carolina Santos Ribeiro Arquiteta Urbanista
Simone Isabel Batista da Cruz Gestora Comercial	Raquel Eugenia Nasser Santos Historiadora
<p>Rogério Stockler de Mello Administrador de Empresas</p>	

Revisão | Data: Setembro/ 2015

Equipe de Coordenação Técnica MGMTM Ltda.	Prefeitura Municipal de Fronteira/MG
---	--------------------------------------



**ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM)**

